

2020년 삼척시 국가안전대진단 점검 결과

| 시설명 | 점검결과 | 지적사항 | 조치일자 | 소요예산액 | 소유 | 담당부서명 |
|-----------|--------------------|---|--|-----------|----|--------|
| 삼척중앙시장 | 보수보강 1건 현지시정 1건 | 수전실 보호울타리 보강 가스 빈용기 수거, 유도등 이동설치 등 | 조치중 | | 민간 | 경제과 |
| 도계전두시장 | 보수보강 1건 | 유도등 교체 | 조치중 | | 민간 | 경제과 |
| 동막정수장 | 이상없음 | | | | 공공 | 상수도사업소 |
| 마교정수장 | 이상없음 | | | | 공공 | 상수도사업소 |
| 마평정수장 | 보수보강 1건 현지시정 3건 | 약품투입실 창틀 빗물 유입 차단 필요 생물감시장치 상시 감시 가능 염소주입시설 누액 방지턱 설치 보온설비 설치-염소를 차염소산나트륨 발생장치로 교체예정 | 2020년 하반기 조치중 2021년 이후 2021년 이후 | 526,000천원 | 공공 | 상수도사업소 |
| 옥원정수장 | 이상없음 | | | | 공공 | 상수도사업소 |
| 임원정수장 | 이상없음 | | | | 공공 | 상수도사업소 |
| 고사리취수장 | 이상없음 | | | | 공공 | 상수도사업소 |
| 동막취수장 | 이상없음 | | | | 공공 | 상수도사업소 |
| 마평취수장 | 이상없음 | | | | 공공 | 상수도사업소 |
| 옥원취수장 | 이상없음 | | | | 공공 | 상수도사업소 |
| 임원취수장 | 이상없음 | | | | 공공 | 상수도사업소 |
| 삼척시매립장 | 이상없음 | | | | 공공 | 환경보호과 |
| (주)태정바이오텍 | 현지시정 1건 | 매립장 우측 개비온 웅벽 하부 배부름 현상 발생, 침출수 누출 흔적 발생으로 지속적 관찰 필요 | 2021년 이후 | | 민간 | 환경보호과 |

| 시설명 | 점검결과 | 지적사항 | 조치일자 | 소요예산액 | 소유 | 담당부서명 |
|--------------|--------------------|---|----------|-----------|----|-------|
| 삼척 대이리 너와집 | 현지시정 1건 | 배면 우측 기둥이 기울어져 있고, 벽체 이격현상 보임, 진행성에 대한 주의관찰 필요 | 2021년 이후 | | 민간 | 문화공보실 |
| 신리 너와집과 민속유물 | 보수보강 1건 현지시정 1건 | 각형 굴뚝하단이 부식되어 있어 보수 필요 배면 주두부분 곰팡이가 서식하고 있어 제거 | 2021년 이후 | | 공공 | 문화공보실 |
| 용화암거/소교량 | 이상없음 | | | | 공공 | 재난안전과 |
| 고무능교/소교량 | 이상없음 | | | | 공공 | 재난안전과 |
| 애향교/소교량 | 이상없음 | | | | 공공 | 재난안전과 |
| 수정교/소교량 | 보수보강 1건 | 철거 후 재가설 필요 | 2021년 이후 | 220,000천원 | 공공 | 재난안전과 |
| 백진2리2교/소교량 | 이상없음 | | | | 공공 | 재난안전과 |
| 무명(인도교)/소교량 | 이상없음 | | | | 공공 | 재난안전과 |
| 점리6교/소교량 | 이상없음 | | | | 공공 | 재난안전과 |
| 한소1교/소교량 | 이상없음 | | | | 공공 | 재난안전과 |
| 공전교/소교량 | 이상없음 | | | | 공공 | 재난안전과 |
| 장호리 | 이상없음 | | | | 공공 | 재난안전과 |
| 광동리 | 보수보강 1건 | 정비사업 필요, 21년 급경사지 정비사업 사업신청 완료 | 2021년 이후 | 500,000천원 | 공공 | 재난안전과 |
| 도계4리 | 보수보강 1건 | 정비사업 필요, 21년 급경사지 정비사업 사업신청 완료 | 2021년 이후 | 500,000천원 | 공공 | 재난안전과 |